


ファイル-D X F 出力



D X F 出力では、入力した物件の図面を D X F で出力します。

- ① 「ファイル-D X F 出力」をクリックします。
- ② 「D X F 出力」の画面が表示されます。
出力する図面を選択します。
- ③ 「伏図 D X F 出力」の画面が表示されます。
出力要素や出力対象レイヤ等を設定後、「D X F 出力」をクリックします。
- ④ 「D X F 出力」の画面が表示されますので、「O K」をクリックします。
図面が D X F 出力されます。
- ⑤ 出力した D X F データは、「C ドライブ ¥ NEOUT ¥ OPNDXF フォルダー内」の物件番号フォルダー
-内に保存されます。
「D X F 出力」の画面で「フォルダーを開く」をクリックすると、出力先のフォルダーが表示されます。
※ 2次元 C A D で読込際は、出力したフォルダーを指定してください。

ファイル-DXF出力



DXF変換された図面は、「DXFマスター」で設定したレイヤー名称で分かります。

〔補助-マスター編集〕の「DXFマスター」でレイヤー名称を設定します。



〔ファイル-DXF出力〕で、DXFデータを出力します。
2次元CADで読込します。