


補助—マスター編集—加工設定マスター／堅枠



補助—マスター編集—加工設定マスター／堅枠では、堅枠レイヤに関する加工設定を行います。

- ① 「補助—マスター編集」の「加工設定マスター」をダブルクリックします。
「加工設定マスター編集」の画面で「堅枠」をクリックします。
- ② 「堅枠レイヤ設定」の画面が表示されます。
壁ユニット間や材端部のクリアランスに関する設定を行います。
〔初期仕様—入力設定〕の「床壁加工—材長計算—加工寸法（クリアランスあり）」の場合に「加工設定マスター」内のクリアランス設定が有効となります。

補助—マスター編集—加工設定マスター／堅枠

造作下地材 mm

- ・造作下地材：対象要素／造作下地材
〔入力－加工〕の「属性－造作下地材」で材端部が「自動」になっている場合に、〔自動生成－加工〕を実行すると、クリアランスが反映されます。

